

R A P O R T

privind desfășurarea lucrărilor ședinței Colegiului Prefectural al județului Vaslui

din data de 28.09.2010

Ordinea de zi:

1. **Implementarea Sistemului integrat de cadastru și publicitate imobiliară în județul Vaslui.** Prezintă dna Daniela Chiper, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui.
2. **Informare privind rezultatele controlului P.S.I. în unitățile medicale cu paturi din județul Vaslui.** Prezintă dna Mihaela Vlada, Direcția de Sănătate Publică Vaslui și dl Neculai Olaru, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui.
3. Diverse.

Participanții la dezbateri

La lucrările ședinței din data de 28 septembrie 2010 au participat membrii Colegiului Prefectural, stabiliți prin Ordin al Prefectului, împreună cu reprezentanți ai mass media județene.

Ședința este deschisă de către dl Prefect Szekely Levente Csaba, care dă cuvântul dnei Daniela Chiper, director Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui, pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.

Punctul 1 pe Ordinea de zi *Implementarea Sistemului integrat de cadastru și publicitate imobiliară în județul Vaslui* este prezentat de dna Daniela Chiper, director, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui.

Dna Chiper: Prin apariția O.U.G. nr. 41 din 27 mai 2004, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, începând cu luna august s-a înființat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ca instituție publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției.

Începând cu aceeași dată la nivelul fiecărui județ și în municipiul București s-au înființat oficiile de cadastru și publicitate imobiliară ca unități cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale, prin reorganizarea fostelor oficii județene de cadastru, geodezie și cartografie și a birourilor de carte funciara de pe lângă judecătoriile, cu mențiunea că în circumscriptia fiecărei judecătorii s-a înființat câte un birou de carte funciara, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a preluat activitatea birourilor de carte funciara ale judecătoriilor.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, înființat în luna septembrie 2004, a preluat activitatea celor 4 birouri de carte funciara care funcționau pe lângă Judecătoriile Vaslui, Barlad, Husi și Murgeni, începând cu data de 01.01.2005.

Noutatea o constituie faptul ca finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara se asigura integral din venituri proprii, venituri care se constituie din incasari din serviciile prestate, tarife stabilite conform actelor normative.

Pana la acea data Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie, aviza doar continutul tehnic al documentatiilor cadastrale; incepand cu data de 01.01.2005, odata cu preluarea activitatii de publicitate imobiliara, prin modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, i-au fost atribuite O.C.P.I. Vaslui si competente privind publicitatea imobiliara, dupa cum urmeaza:

- coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara;
- asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
- asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarii de carte funciara;
- asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil.

Un pas important in activitatea de cadastru si publicitate imobiliara l-a constituit aparitia Ordinului Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, prin care s-a introdus in cadrul activitatii, fluxul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, operatiune ce consta in faptul ca persoana fizica sau juridica autorizata introduce alaturi de documentatia cadastrala si documentele necesare intabularii, astfel ca la finalizarea lucrarii cetateanul primeste atat documentatia cadastrala, incheierea de intabulare in cartea funciara si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care atesta modalitatea de efectuare a inscrierii.

Tot in acea perioada a aparut Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, act normativ prin care au fost infiintate cele 2 birouri de cadastru si publicitate imobiliara, respectiv B.C.P.I. Vaslui si B.C.P.I. Barlad si prin care au fost definite clar activitatile specifice.

De asemenea, tot in acea perioada au fost stabilite prin Ordin al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, termene pentru activitatile de cadastru si publicitate imobiliara, fapt ce a constituit pentru beneficiarii serviciilor o modalitate de programare a tranzactiilor.

Odata cu aparitia Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 128 din 22 ianuarie 2007, s-a introdus tariful de urgenta prin care s-a dat posibilitatea ca prin achitarea unui tarif de 5 ori mai mare, dar nu mai mult de 5.000 lei, termenul de finalizare a lucrarii sa fie redus cu 2/3 din numarul total de zile alocat pentru serviciul respectiv.

Tot prin acest Ordin au fost introduse si o serie de gratuitati pentru serviciile prestate, respectiv pentru prima inscriere in cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legilor fondului funciar.

Prin Ordinul nr. 39/2009 al ministrului Administratiei si Internelor s-a dat posibilitatea efecuarii primei inscrieri in cartea funciara a proprietatilor u.a.t.- urilor fara plata tarifului si in regim de urgenta, fapt ce a constituit pentru acestia din urma o modalitate de inscriere in cartea funciara fara a face cheltuieli suplimentare.

Inca de la inceputul aplicarii fluxului integrat de cadastru si publicitate imobiliara, impreuna cu Camera Notarilor Publici Iasi s-au stabilit prin protocol termene pentru executia lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara, termene care au fost calculate pe zile lucratoare.

Programul informatic e-Terra, introdus in luna martie 2009, a centralizat si unificat numerele cadastrale cu numerele de carti funciare, a introdus un termen unic la lucrarile de cadastru si cele de carte funciara, a realizat o baza de date unica stocata intr-un server central la ANCPPI si un server de back-up la Brasov.

În toți acești ani de la înființare și până în prezent, încasarile OC.P.I. Vaslui au crescut constant ajungând pentru anul 2009 la suma de 4.058.582 lei și de la începutul anului 2010 și până în luna iulie inclusiv, la suma de 2.180.104 lei.

Numarul înregistrărilor a crescut foarte mult de la an la an, ajungând ca pentru anul 2009 să fie înregistrate un număr de 43846 cereri, iar de la începutul anului 2010 și până în prezent, să fie înregistrate un număr de 35329 cereri.

Apariția O.U.G. nr. 64/2010, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, a reprezentat de asemenea un ajutor deosebit pentru oficiile de cadastru și publicitate imobiliară prin introducerea unor noi prevederi referitoare la cadastru și înscrierea în cartea funciara a imobilelor, după cum urmează:

- s-au creat premisele intabulării construcțiilor edificate până în anul 2001 fără autorizație de construire, în vederea introducerii acestora în circuitul juridic civil prin înscrierea în cartea funciara, în baza certificatului emis de primar prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum și în evidențele fiscale. Prin această reglementare cetățenii vor putea dovedi dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate pe terenul lor fără a mai promova acțiuni în instanțele de judecată;
- de asemenea, noul act normativ creează posibilitatea înscrierii construcțiilor pe stadii de execuție, ceea ce va permite cetățenilor să tranzacționeze sau să ipotecheze chiar și clădirile aflate în curs de executare. Neintabularea terenurilor și a construcțiilor a creat probleme deosebite cetățenilor interesați să dezvolte proiecte ce necesitau dovedirea proprietății prin înscrierea în cartea funciara;
- această ordonanță de urgență definește clar etapele necesare pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciara, stabilindu-se o procedură administrativă pentru identificarea proprietarilor și a posesorilor de terenuri și construcții, astfel încât, în momentul finalizării acestor lucrări, să poată fi inventariate și înregistrate în cadastru și cartea funciara inclusiv imobilele pentru care deținătorii acestora nu au acte de proprietate;
- actul normativ instituie obligativitatea introducerii datelor de identificare a persoanelor fizice și juridice în toate actele privitoare la imobile. Menționarea în aceste acte a codului numeric personal sau a codului de identificare fiscală ori a codului unic de înregistrare va permite identificarea și înregistrarea corectă a proprietarilor în cartea funciara. Această măsură va da posibilitatea corelării și efectuării schimbului de informații între registrele specifice administrației publice centrale și locale (exemplu: Registrul privind evidența persoanelor, Registrul agricol, Registrul de evidență a taxelor și impozitelor, etc.);
- de asemenea, s-a decis înființarea Registrului Național al Nomenclaturilor Stradale, în care vor fi înscrise denumirile străzilor la nivel național, ceea ce va permite crearea unei evidențe unitare a străzilor și a numerelor administrative. Informațiile din acest Registru vor putea fi corelate cu codurile poștale și cu adresele fiecărei clădiri, astfel asigurându-se, în special în mediul rural, unicitatea atribuirii denumirii străzilor.

La sfârșitul anului 2009, printr-un proiect finanțat de ANCPI – „Realizare planuri parcelare în vederea înscrierii în Cartea Funciara”, s-au întocmit planuri parcelare pentru o suprafață totală de 7330 Ha din 7 u.a.t.-uri, atribuindu-se un număr total de 7765 de numere cadastrale, urmand ca în perioada imediat următoare, în colaborare cu primăriile respective, acestea să fie înscrise din oficiu în Cartea Funciara.

Dacă pe marginea celor prezentate sunt întrebări.

DI. Prefect: Nu în legătura cu materialul prezentat ci cu programul de delimitare a teritoriilor administrative la nivelul județului, cum stam?

Dna Chiper: A fost emis ordinul prefectului pentru constituirea comisiilor de lucru ce verifica delimitarea teritoriilor administrative a comunelor si ordine mixte pentru verificarea delimitarii teritoriilor administrative a judetului Vaslui si a judetelor vecine. Lucrarea se afla in curs de desfasurare, dar la unele comune se inregistreaza intarzieri.

DI. Prefect: Dupa sedinta sa-mi prezentati lista cu cei intarziati si sa discutam cu ei.

DI Prefect: Propun sa trecem la urmatorul subiect de pe ordinea de zi, **Informare privind rezultatele controlului P.S.I. în unitățile medicale cu paturi din județul Vaslui.** DI. Olaru sa prezinte concluziile controlului efectuat in comun cu Directia de Sanatate Publica, in prima etapa si dna Mihaela Vlada sa prezinte rezultatele controlului efectuat ulterior, pentru verificarea realizarii masurilor stabilite la primul control.

DI. Olaru:

CONCLUZII REZULTATE

în urma controlului executat în comun – *J.S.U. VASLUI ȘI D.S.P. VASLUI* la unitățile medicale cu paturi din județul Vaslui

BAZĂ LEGALĂ :

- Ordin comun M.A.I. – M.S. numărul 1129 / 188 din 19.08.2010 – Constituirea comisiilor de control privind apararea impotriva incendiilor in unitatile de sanatate publica cu paturi;
- Ordinul prefectului Judetului Vaslui nr. 373 din 23.08.2010

Perioada executării controlului : **23 – 31.08.2010**

UNITATI SANITARE PUBLICE CU PATURI CONTROLATE

1	Spitalul Județan de Urgență Vaslui
2	Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Bârlad
3	Spitalul de Copii "Sfântul Nicolae" Bârlad
4	Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huși
5	Spitalul Orășenesc Negrești
6	Spitalul de Psihiatrie Murgeni
7	Spitalul de Cronici „Dr. I.T. Nicolaescu” Tutova
8	Spitalul Codăești
9	Centrul de Asistență medico – socială Băcești
10	S.C. Medcenter Clinic S.R.L. Vaslui - Centrul de Dializă
11	S.C. Nefromed Center S.R.L Bârlad - Centrul de Dializă

- Au fost executate **11** controale în care au fost cuprinse:
 - 7 spitale;
 - 2 centre de dializă;
 - 2 centre de asistență medico-socială.

Au fost constatate **329** de deficiențe, din care au fost înlăturate **69**.

Au fost aplicate **19** de sancțiuni, din care **13** avertismente și **6** amenzi în cuantum de **8.000** lei.

Nu au fost aplicate sancțiuni complementare.

NEREGULI ORGANIZATORICE

A. PRIVIND OBLIGATIILE CONDUCATORULUI INSTITUTIEI

- *nu s-a obtinut autorizatia de securitate la incendiu : Husi si Vaslui ;*
- *nu s-au elaborat instructiunile de aparare impotriva incendiilor si nu s-au stabilit atributiunile ce revin salariatilor la locul de munca – Barlad, Murgeni, Husi, Negresti, Codaesti*
- *nu a asigurat verificarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat la termenele stabilite de producator – Barlad si Negresti;*
- *nu a asigurat identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate si nu a asigurat corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor - Spitalele Husi, Tutova, Negresti, Barlad (Adulti si copii), Codaesti*
- *nu a intocmit , nu s-a actualizat permanent si nu a transmis inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in societate cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare – Husi si Negresti*
- *nu a asigurat intocmirea si actualizarea planurilor de interventie - Codaesti*
- *nu a verificat daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor – Barlad;*

B. PRIVIND OBLIGATIILE SALARIATILOR

- *nu respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor adusa la cunostinta sub orice forma de catre conducatorul locului de munca - Barlad, Husi si Murgeni ;*
- *efectuarea de manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor – Barlad*
- *nu a comunicat imediat dupa constatare conducatorul locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor – Husi*
- *nu coopereaza cu personalul de specialitate in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor – Barlad ;*

C. PRIVIND OBLIGATIILE CADRULUI TEHNIC SAU PERSONALULUI DE SPECIALITATE CU ATRIBUTII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

- *nu controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor – Barlad si Murgeni;*

- ***nu a propus includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice – Barlad , Murgeni si Husi ;***
- nu au participat la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii – Codaesti si Negresti
- nu au prezentat conducerii semestrial sau ori de cate ori situatia o impune , raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor – Barlad, Tutova, Codaesti, Negresti si Husi ;

NEREGULI TEHNICE

- nu sunt intocmite fisele obiectivelor la Codaesti si Vaslui
- ***nu sunt intocmite grafice de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu – Barlad(Adulti si Copii), Tutova, Murgeni;***
- ***nu sunt afisate la loc vizibil planurile de evacuare – Barlad, Tutova si Husi;***
- nu sunt indicate locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor pe planurile de evacuare – Negresti, Husi, Barlad, Codaesti si Bacesti ;
- nu sunt avizate planurile de interventie – Barlad (copii) si Tutova;
- capacele rezervoarelor de la gospodaria de combustibil de la Spitalul Tutova nu sunt prevazute cu racorduri pentru descarcare, masurare nivel , luat probe si aerisire;
- ***grupurile electrogene de la Barlad (Sanatoriul TBC si Sectia Boli Infectioase) nu sunt in stare de functionare iar cel din dotarea Spitalului de copii a fost casat;***
- instalatiile electrice nu sunt verificate periodic cu personal atestat la Barlad;
- ***elementele de constructie combustibile ale podurilor spitalelor Codaesti si Negresti nu sunt tratate cu substante ignifuge;***
- nu sunt marcate locurile in care este permis fumatul la spitalul Negresti;
- caile de evacuare nu sunt marcate cu indicatoare standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta de catre persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu la spitalele Barlad si Husi;
- ***sub casele scarii sunt amejate spatii de lucru sau sunt depozitate diferite materiale la spitalele Tutova, Barlad, Negresti, Murgeni si Bacesti;***
- usile camerelor in care sunt internate persoane cu dizabilitati (spitalele Barlad si de copii Barlad) nu sunt marcate cu culori stabilite astfel incat sa se poata identifica persoanele care:
 - nu se pot evacua singure – **rosu;**
 - necesita sprijin la evacuare – **galben;**
 - se pot evacua singure – **verde.**
- nu s-a stabilit corect gradul de rezistenta la foc a constructiei in documentatia de proiectare la spitalul Husi;
- ***plansele dintre parter si etaje, la sectia boli infectioase (pavilionul II) de la spitalul Barlad si de la sectia pediatrie a spitalului Murgeni nu sunt realizate din materiale rezistente la foc minimum 45 minute;***
- ***grinzile, podestele si rampele scarilor de acces catre sectiile mai sus mentionate nu sunt realizate din materiale rezistente la foc minimum 1 ora iar acestea constituie si singurele cai de evacuare ale sectiilor;***
- golul de comunicare cu restul constructiei al centralei termice de la spitalul Bacesti nu este protejat cu usa rezistenta la foc minimum 15 min;
- golurile prevazute in plansele spre pod nu sunt protejate cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute la spitalele Husi, Vaslui , Tutova, Barlad si Murgeni;

- ***deschiderea usilor de pe traseele evacuării nu se face în sensul deplasării oamenilor spre exterior la Vaslui, Husi , Negresti, Tutova si Murgeni;***
- ***alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare , traseele precum si numarul de fluxuri de evacuare nu asigura circulatia lesnicioasa si fara obstacole datorita recompartimentarii(construirea de pereti despartitori) la spitalul Vaslui;***
- ***pe caile de evacuare de la sectia ATI a Blocului Operator sunt utilizate usi care se pot bloca datorita functionarii defectuase a mecanismelor lor auxiliare (usi glisante) la spitalul Vaslui;***
- usile de acces la casele de scari nu sunt prevazute cu sisteme de autoinchidere la Barlad(copii si adulti) ;
- nu s-au luat masuri pentru indrumarea circulatiei prin marcaje cu iesirea spre exterior pentru scarile de evacuare care coboara sub nivelul terenului la Vaslui ;
- evacuare utilizatorilor din Spitalul TBC Vaslui se face pe trepte balansate;
- ***unele dintre casele de scari de evacuare nu sunt realizate in constructie inchisa la Barlad si Vaslui;***
- nu sunt respectate gabaritele minime libere ale cailor de evacuare (latimea coridorerelor este mai mica de 2.20 m iar a podestelor/paliere este mai mica de 2.60m)pentru doua fluxuri la Vaslui;
- nu se asigura timpii de evacuare si lungima maxima a cailor de evacuare stabilite la constructiile spitalicesti la Husi;
- ***cladirile spitalelor cu mai mult de 100 de paturi nu sunt echipate cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, iar cele cu mai putin de 100 de paturi cu instalatii de alarmare – caz general;***
- incaperile care necesita o supraveghere in timpul noptii(saloanele)nu sunt echipate cu instalatii de iluminat de siguranta pentru veghe la copii Barlad, Husi, Vaslui si Murgeni;
- nu se respecta conditiile de siguranta impuse in ceea ce priveste alimentarea de rezerva cu energie electrica , astfel alimentarea statiei principale de la reseaua electrica se face printr-un singur sistem de alimentare la Vaslui si copii Barlad;
- ***sunt exploatați conductori electrici pozati aparent neprotejat pe elemente de constructie combustibile la Husi, Barlad si Murgeni;***
- ***nu se asigura protectia impotriva atingerilor directe (accidentale) la sectia de bare din statia electrica principala la Vaslui;***
- dozele electrice nu sunt acoperite cu capace protectoare la Vaslui;
- sunt exploatate echipamente electrice (prize defecte, sparte) defecte sau despinse din perete la Vaslui;
- sunt exploatate sigurantele fuzibile decalibrate la tablourile electrice de la Vaslui, Barlad, Tutova, Husi si Codaesti;
- carcassele tablourilor electrice nu sunt realizate din materiale incombustibile la Murgeni;
- corpurile de iluminat nu sunt prevăzute cu glob de protecție și grătar protector la magaziiile sectiilor medicale, oficii si grupurile sanitare la Barlad (copii si adulti), Husi si Murgeni;
- ***corpurile de iluminat sunt suspendate direct pe conductorii electrici de alimentare la Barlad (copii si adulti), Vaslui, Husi si Codaesti;***
- ***coloanele de alimentare cu energie electrica a ascensoarelor (in cladirile cu persoane ce nu se pot evacua singure) nu sunt racordate la tabloul general inaintea intrerupatorului general sau a sigurantelor generale la Vaslui;***

- incaperea grupului electrogen ce deservește pavilioanele spitalicești nu este prevăzută cu gol de evacuare spre exterior a gazelor de ardere – Negrești;
- stația de pompe pentru incendiu nu este echipată cu instalație de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului – Husi și Vaslui
- **nu este realizat în totalitate iluminatul de siguranță pentru evacuare(culuare de circulație, casele de scări și în zona ușilor de acces) – Husi și Vaslui**
- corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță destinat marării hidranților de incendiu interiori nu sunt amplasate în afara hidranțului (alături sau deasupra) la o distanță de maxim 1,5 m de el , respectându-se și condițiile din SR 12294 – corpurile A și B din Spitalul 1 Vaslui;
- **spitalul nu este dotat cu a doua sursă de alimentare cu energie electrică (grupul electrogen) – Codaesti și Spitalul de copii Barlad**
- pompa de rezervă din stația de pompe pentru incendiu nu este în stare de funcționare – Husi;
- hidranțul de incendiu nr 2 de la secția Infecțioase nu este echipat cu rozetă de manevră neasigurându-se astfel funcționarea acestuia – Vaslui ;
- o parte din hidranții de incendiu interiori nu sunt marcați corespunzător conform STAS 297/2 și SR ISO 6309 – Husi ;
- nu se asigură presiunea minimă necesară pentru funcționarea la parametri necesari la etajul 6 al instalației de hidranți interiori de la Spitalul 1 (alimentarea instalației se face din rețeaua strădală iar pentru ridicarea presiunii în instalație sunt necesare efectuarea unor manevre în stația de pompe pentru incendiu , manevre ce depășesc durata de timp stabilită de normative) și pentru întreaga instalație la Spitalul 2 Vaslui ;
- instalația de alimentare cu apă a hidranților de incendiu interiori din policlinica este realizată din materiale plastice (polipropilenă) - Husi ;
- **clădirea Spitalului de copii Barlad nu este echipată cu instalație de hidranți exteriori și nici cu rezervă de apă ;**
- rezervorul de apă pentru incendiu nu este prevăzut cu indicator de nivel – Husi ;
- butoanele pentru acționarea pompelor destinate alimentării cu apă a hidranților de incendiu interiori nu sunt legate în tabloul general al spitalului - Husi ;
- instalațiile de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice cu care sunt echipate construcțiile spitalicești nu sunt menținute în stare de funcționare anumite componente ale acestor instalații fiind scoase din uz -Vaslui ;
- conductoarele de coborâre ale instalației de paratrăsnet cu care este dotat corpul principal nu sunt amplasate la distanțe de cel puțin 0.1 m față de elementele de construcție combustibile ale șarpante – Negrești;
- **centrala termică este amplasată sub saloanele de bonlavi și singura cale de evacuare a secției de pediatrie – Murgeni;**
- rezervorul subteran de combustibil nu este prevăzut cu conducte de aerisire comunicând direct cu exteriorul și având la capătul exterior opritor de flacăra – Negrești și Codaesti;
- nu se asigură etanșitatea la conductele de alimentare a rezervorului zilnic și la pompele pentru CLU din centrala termică – Negrești și Codaesti;
- la baza cosului de fum aferent centralei termice nu este prevăzută gura de vizitare cu ușă etanșă pentru curățirea acestuia – Negrești;
- nu se asigură recircularea apei din coloanele de incendiu prin legarea la un obiect sanitar de folosință curentă – Vaslui;
- hota care asigură aspirarea aerului viciat de la utilajele folosite în bucătărie nu este echipată cu filter de grasimi și nu este curățată periodic de depuneri – Murgeni;
- lățimea liberă necesară pentru trecerea fluxului de evacuare din pavilionul 2 nu este de minim 1 m – Murgeni;
- **una din caile de evacuare din pavilionul 2 este blocată – Murgeni;**

- ***usile incaperilor in care sunt depozitate arhivele nu sunt rezistente la foc – Vaslui,Barlad,Copii Barlad,Husi,Negresti;***
- ***in podul Sanatoriului TBC sunt depozitate materiale combustibile – Barlad;***
- in unele case de scari si o parte dintre caile de evacuare ale sectiilor sunt depozitate materiale care pot impiedica evacuarea sau maresc pericolul de incendiu – Barlad, Tutova;
- o parte din buteliile de oxigen de la sanatoriul TBC si Sectia de Boli Infectioase nu sunt bine fixate pentru a preveni rasturnarea lor – Barlad ;
- o parte din usile de pe caile de evacuare sunt prevazute cu praguri – Vaslui si Husi;
- spatiile de depozitare a arhivei nu sunt incaperi rezistente la foc – Negresti, Vaslui, Husi , Murgeni, Barlad si Copii Barlad;
- depozitele de arhiva nu sunt amplasate la caturi inferioare ale constructiilor (Spitalul 2 – arhiva depozitata la demisol iar la Policlinica arhiva este depozitata la etajul 2) Vaslui;
- cutiile folosite pentru protectia materialului documentar sub forma de film nu sunt confectionate din metal – Vaslui si Husi;
- ***depozitarea materialelor solide, lichide si gazoase nu se face in raport de natura si proprietatile fizico- chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate ori inflamabilitate, tendinte de autoaprinde, autoinflamare, explozie, comportare in contact sau in prezenta cu alte substante) – Vaslui si Husi;***
- magaziiile de materiale de pe sectii sunt supraaglomerate decat capacitatea maxima stabilita pentru spatiile respective si nu se face astfel incat in cazul unui incendiu sa se asigure accesul in orice punct al depozitului – Vaslui si Husi;
- buteliile din depozitul de oxigen nu sunt pastrate toate in pozitie orizontala pe ramape sau stelaje de lemn si sunt sprijinite direct intre ele - Husi;
- depozitarea recipientelor incarcate sau cu incarcatura consumata nu sunt prevazute cu capace de protectie Husi ;
- buteliilor din spatele corpului D ce deservesc Sectia de cardiologie nu sunt protejate impotriva coroziunii si nu sunt fixate corespunzator Husi ;
- in camera de garda, sectia interne, pavilion 1 si spalatorie sunt utilizate fiare de calcat fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile – Negresti;
- tabloul electric de distributie al Dispensarului TBC nu este prevazut cu carcasa de protectie iar la Bucataria TBC carcasa tabloului electric este confectionata din material combustibil – Vaslui, Barlad;
- ***in camerele tablourilor electrice generale sunt depozitate diferite materiale combustibile ce nu au legatura cu exploatarea spatiilor respective – Negresti, Bacesti;***
- instalatiile pentru iluminat de siguranta nu sunt in stare de functionare – Barlad;
- instalatiile electrice aferente Centrului de Asistenta , nu sunt verificate periodic pe timpul exploatarei conform unui grafic stabilit in acest sens - Bacesti ;
- ***instalatiile de protectie impotriva trasnetului au fost scoase din uz – Barlad, Tutova;***
- nici unul dintre furtunurile de racordare a buteliilor de gaze combustibile lichefiate la aragaze nu sunt fixate corespunzator cu coliere de prindere – Tutova;
- hidrantii interiori de la subsolul Sanatoriului TBC nu sunt mentinuti in stare de functionare - Barlad;
- hidrantii interiori **nu sunt complet echipati**(lipsa chei de racord, furtunuri, tevi de refulare a apei) – Barlad;
- ***nu se asigura echipamentul corespunzator pentru hidrantii exteriori de incendiu la sanatoriul TBC si Pavilionul Central –Barlad;***
- hidrantii exteriori de la Pavilionul Central nu sunt in stare de functionare - Barlad, Tutova;
- scara exterioara de interventie si evacuare aferenta Pavilionului Central este dezafectata in portiunea parter- etaj – Barlad;

- *rezerva de apa nu este in stare de functionare , alimentarea hidrantilor exteriori facandu-se doar la reseaua localitatii- Tutova;*
- in timpul depozitarii si al transportului, buteliile de oxigen nu sunt asigurate cu inele de cauciuc si capace de protectie – Negresti si Bacesti;

INCENDII PRODUSE IN ULTIMII ANI IN UNITATI MEDICALE CU PATURI, DIN JUDETUL VASLUI

În data de **24.06.2006**, la ora **01,27** unitatea noastră este solicitată să intervină în cazul unui eveniment produs la un salon din secția de **neontologie** a **Spitalului municipal Huși**.

Pentru stingerea focului, Secția de Pompieri Huși a intervenit cu două echipaje cu autospeciale de intervenție, reușind localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Datorită intervenției pompierilor au fost salvați **doi copii** și bunuri în valoare de **500.000 lei**. În urma cercetării cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului s-a constatat că acesta s-a produs din cauza unui **scurtcircuit electric** la un aparat medical. *Flăcările au distrus 1 incubator și două tocuri de geam în valoare de aproximativ 300 lei.*

În data de **17.04.2010**, la ora **22,45** un fum gros și înecăcios inunda secția boli interne situată in corpul „D” al **Spitalului municipal Huși** - etajul 1. La scurt timp după primirea apelului două autospeciale de la subunitatea din Huși ajung la locul intervenției și reușesc stingerea incendiului izbucnit în camera de gardă.

Cu toate că intervenția s-a desfășurat în condiții de vizibilitate redusă datorită cantităților mari de fum și gaze toxice, echipajele de pompieri, împreună cu personalul de pe locul de muncă, au reușit salvarea a **20** de persoane aflate în acel moment în secție, evacuarea a **50** de bolnavi de la etajele superioare ale spitalului precum și protejarea bunurilor materiale în valoare de **2.500.000 lei**. Cauza producerii incendiului a fost un **scurt circuit electric** la un televizor lăsat în funcțiune, nesupravegheat. Flăcările au distrus bunuri în valoare de *2.000 lei (un televizor, un frigider, instalația de aer condiționat și zugrăveala interioară).*

Dl. Prefect: S-au constatat foarte multe nereguli. D-na Vlada sa prezinte rezultatele controlului ulterior care a avut ca obiectiv verificarea realizării masurilor stabilite la primul control.

D-na Vlada:

În perioada 20-22 septembrie 2010 au fost verificate următoarele unități sanitare:

➤ **Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui :**

- S-au luat masuri pentru îndrumarea circulației prin marcaje cu iesirea spre exterior pentru scarile de evacuare care coboara sub nivelul terenului;
- S-au marcat in planurile de evacuare locurile unde sunt amplasate mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si a tablourilor electrice;
- S-au depozitat materialele si substantele in magazine si depozite in functie de proprietatile fizico-chimice cu respectarea capacitatii maxime de depozitare;
- S-au remediat toata deficiențele de natura electrica atat la Ambulatoriul de Specialitate cat si din Spitalul de Urgenta Vaslui impreuna cu anexele sale;
-

➤ **Spitalul Municipal “ Dimitrie Castroian” Husi:**

- Au fost amplasate indicatoarele de sens pentru luminoblocurile existente ;
- Golurile prevazute la plansele spre pod au fost inchise cu elemente de inchidere rezistente la foc cel puțin 30 de minute;

- Au fost degajate materialele de pe caile de evacuare si spatiile de lucru amenajate sub casa scarilor;
- S-a restrictionat accesul pentru scarile de evacuare care coboara sub nivelul terenului;
- S-au marcat caile de evacuare din spital cu indicatoare standardizate;
- S-a remediat racordarea prin pante a pragurilor de pe caile de evacuare ;
- La camerele de garda s-au afisat instructiuni scrise in ceea ce priveste depozitarea si manipularea buteliilor de oxigen;
- S-a reorganizat numarul de paturi in saloane pentru bolnavi pentru a respecta spatiile dintre paturile paralele;
- Salariatii au fost instruiti in baza notei interne nr 7274 si au fost intocmite procese verbale de instruire cu fiecare sectie/compartiment;

➤ **Spitalul de Psihiatrie Murgeni :**

- Golurile prevazute in plansele spre pod au fost inchise cu elemente de inchidere rezistente la foc de minimum 30 minute.
- A fost deblocata cea de a doua cale de evacuare din Pavilionul 2.
- Au fost eliminate toate deficiențele de natura electrica consemnate.
- Au fost afisate instructiunile de aparare impotriva incendiilor pe fiecare loc de munca.

➤ **Spitalul de Cronici I.T.Nicolaescu Tutova :**

- S-au inlocuit sigurantele decalibrate cu sigurante cu fuzibilul calibrat.
- Golurile prevazute in plansele spre pod au fost inchise cu elemente de inchidere rezistente la foc de minimum 30 minute.
- Au fost evacuate materialele de pe caile de acces.
- Au fost afisate planurile de evacuare a persoanelor pe partea interioara a tuturor usilor saloanelor.
- S-au repus in functiune hidrantii exteriori de incendiu din zona bucatariei si a rezervei de apa.
-

➤ **Spitalul Municipal De Urgentă “Elena Beldiman “Barlad**

- Au fost afisate instructiunile de aparare impotriva incendiilor pe fiecare loc de munca.
- Au fost verificate mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si au fost dotate conform normelor in vigoare (furtunuri).
- S-au marcat caile de evacuare , marcarea saloanelor cu indicatoare si culori standardizate era in lucru urmand a fi finalizata in cursul lunii curente.
- Au fost eliminate toate deficiențele de natura electrica consemnate.

-Golurile prevazute in plansele spre pod au fost inchise cu elemente de inchidere rezistente la foc de minimum 30 minute.

-Au fost evacuate materialele din podul sanatoriului TBC.

-Nu s-au mai gasit butelii de oxigen pe holurile sectiilor.

-Au fost inlocuite racordurile uzate la buteliile de aragaz acestea fiind fixate cu coliere corespunzatoare.

➤ **Spitalul de Copii “Sf. Nicolae” Barlad :**

-Au fost intocmite grafice de intretinere si verificare pentru utilajele, instalatiile si sistemelor care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendii.

-Au fost marcate usile de la camerele in care sunt internate persoane cu dizabilitati cu culori stabilite astfel incat sa se poata identifica persoanele care nu se pot evacua singure, necesita sprijin la evacuare sau se pot evacua singure.

-Au fost inlocuite corpurile de iluminat suspendate direct de conductorul electric de alimentare la saloanele Sectiei de Psihiatrie si holul de acces in arhiva.

-Se lucreaza la sistemul de autoinchidere la usile de acces in casa scarii aflata la parter-finalizare in saptamana in curs.

Urmeaza sa verificam si restul de unitati sanitare, si , in plus, sa verificam inlaturarea celorlalte deficiente, care presupun costuri mai mari si care au termene de mai lunga durata, la toate unitatile sanitare.

DI. Prefect: Sa urmariti ca toate unitatile sanitare sa-si procure si sa monteze instalatii de detectare a fumului. La controalele urmatoare sa participe si ISU alaturi de DSP si la sfarsit sa prezentati un raport final.

DI. Olaru: Apreciez ca un raport final ar putea fi prezentat la mijlocul lunii noiembrie.

DI. Prefect: Daca nu mai sunt alte probleme declar inchise lucrarile sedintei Colegiului Prefectural de astazi. Va multumesc tuturor.